Fire Inspection Repairs
May 2024

Batteries 29, 31(3), 32, 33, 36

Pull Station 31-410 area corroded

Mini-horn malfunctioning 29-407, 31-408, 308, 105

Mini-horn missing 31-102, 33-208, 35-305, 405

No keys 29-107, 309, 310
31-402, 403, 404, 410, 208
34-407, 304
35- 105, 406, 305
36- 405, 304, 204, 201

Tamper not sending signal East Side Standpipe