HUNTINGTON LAKES SECTION IV
BUILDING REPAIRS PROJECT - ALL BUILDINGS

The following buildings had some, or no access and were not inspected for required Milestone repairs.

	ITEM DESCRIPTION	29	30	31	32	33	34	35	36	# Units
	UNITS SHOWN WITH NO ACCESS	107, 109, 207, 309, 402, 407	101, 104, 107, 401, 405	104, 105, 107, 204, 208, 301, 309, 310, 401, 402, 403	104, 109, 203, 303		105, 208, 302, 304	107, 207, 209, 304, 309, 403	104, 204, 207, 304, 306	41 13%
	UNITS SHOWN WITH NO ACCESS TO INTERIOR SPACE (but had access to Porch), some or all Interior Sliding Glass Doors, Windows, Front Windows and awnings were not examined.	103, 104, 105, 204, 205, 301, 302, 304, 308, 310, 405, 408, 409, 410	102, 106, 108, 109, 110, 201, 206, 208, 304, 309, 402, 407, 408	102, 106, 108, 203, 205, 207, 302, 303, 304, 306, 405, 407, 408	106, 107, 110, 201, 202, 207, 301, 307, 409	107, 207, 303, 306, 309, 310, 403, 405, 407, 409, 410	101, 102, 108, 202, 301, 305, 310, 401, 409, 410	101. 104, 105, 106, 110, 201, 202, 203, 204, 205, 302, 305, 306, 307, 308, 310, 401, 402, 407, 408, 409, 410	101, 102, 103, 105, 106, 201, 202, 203, 205, 206, 208, 209, 210, 301, 302, 305, 307, 310, 401, 402, 404, 407, 410	114 36%
	Poor Thumblocks	106, 110, 206, 303, 304, 308	303, 404	305, 406	209, 401, 402	203, 204, 304, 307, 406	106, 107, 110		308	22